


Реш. № 1  
от 15.02.2023



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор БМАОУ СОШ № 21  
И.Ю.Ковалева  
Приказ № 9 от 15.02.2023 г.

## Акт

### осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Котлярова О.Н., члены комиссии Наймушина Е.А., Столярова Н.В., Косолапова Т.В. составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок территории) на предмет неисправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

#### Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания по адресу п. Лосиный ул.Комсомольская 17 всего насчитывается 6 игровых площадок. Расположена 1 площадка на территории БМАОУ СОШ № 21 п.Лосиный ул. Уральская 13 На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, подскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное песчаное (травяное) покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

#### Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда деревянная 7 шт.		Устаревшая конструкция		Требуется замена веранд
2	Песочница 7 шт.		Устаревшая конструкция -3 штук		Требуется замена песочниц
3	Качели балансир двойная 2 шт.	Без повреждений, устойчивы			
4	Качели балансир 4 шт.	Без повреждений, устойчивы			
5	Лабиринт СПО 1 шт.	устойчив			
6	Пеньки разноуровневые СПО 1 шт.	устойчивы			
7	Пеньки разноуровневые деревянные 2 шт.	устойчивы			

