

Реш. № 2

от 28.02.2023

## Акт

## осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Котлярова О.Н., члены комиссии Наймушина Е.А., Столярова Н.В., Косолапова Т.В. составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок территории) на предмет неисправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания по адресу п. Лосиный ул. Комсомольская 17 всего насчитывается 6 игровых площадок. Расположена 1 площадка на территории БМАОУ СОШ № 21 п. Лосиный ул. Уральская 13 На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, подскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное песчаное (травяное) покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда деревянная 7 шт.		Устаревшая конструкция		Требуется замена веранд
2	Песочница 7 шт.		Устаревшая конструкция -3 штук		Требуется замена песочниц
3	Качели балансир двойная 2 шт.	Без повреждений, устойчивы			
4	Качели балансир 4 шт.	Без повреждений, устойчивы			
5	Лабиринт СПО 1 шт.	устойчив			
6	Пеньки разноуровневые СПО 1 шт.	устойчивы			
7	Пеньки разноуровневые деревянные 2 шт.	устойчивы			
8	Переход комбинированный 1 шт.	устойчив			
9	Стойка щит баскетбольный 1 шт.	исправен			

