

Реш. № 3  
от 5.05.2023



## Акт

### осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Котлярова О.Н., члены комиссии Наймушина Е.А., Столярова Н.В., Косолапова Т.В. составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок территории) на предмет неисправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

#### Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания по адресу п. Лосиный ул. Комсомольская 17 всего насчитывается 6 игровых площадок. Расположена 1 площадка на территории БМАОУ СОШ № 21 п. Лосиный ул. Уральская 13 На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, подскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное песчаное (травяное) покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

#### Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда деревянная 7 шт.		Устаревшая конструкция		Требуется замена веранд
2	Песочница 7 шт.		Устаревшая конструкция -3 штук		Требуется замена песочниц
3	Качели балансир двойная 2 шт.	Без повреждений, устойчивы			
4	Качели балансир 4 шт.	Без повреждений, устойчивы			
5	Лабиринт СПО 1 шт.	устойчив			
6	Пеньки разноуровневые СПО 1 шт.	устойчивы			
7	Пеньки разноуровневые деревянные 2 шт.	устойчивы			



8	Переход комбинированный 1 шт.	устойчив			
9	Стойка щит баскетбольный 1 шт.	исправен			
10	Качели «Юный космонавт» 1 шт.	устойчивы			
11	Качалка на пружине 1 шт.	устойчивы			
12	Качалка детская 1шт	устойчива			
13	Стенка для метания с отверстиями 1 шт.	исправна			
14	Стол со скамьями и навесом (домик) 6 шт.	Без повреждений			
15	Детский тренажер бегонок 1 шт.	исправен			
16	Горка деревянная 1 шт.	исправна			
17	Горка деревянная на металлическом каркасе 1 шт.	исправна			
18	Автомобиль деревянный 3 шт.	Без повреждений			
19	Спортивный комплекс «Корабль» 2 шт.	Без повреждений			
20	Стенка для лазания 2 шт.	Исправна, устойчива			
21	Самолет деревянный 1 шт	Без повреждений			
22	Радуга для лазания 1 шт.	Исправна, устойчива			
23	Уголок шведский железный 2 шт.	Исправен, устойчив			
24	Деревянный паровозик - 1	Без повреждений			
25	Железная змейка для лазания - 1	Устойчива			

Проведенный осмотр, и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплексность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации, следующий осмотр будет проведен согласно графику контроля за техническим состоянием оборудования игрового и спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном зале, и прогулочных игровых участков, расположенных на территории БМАОУ СОШ № 21.

Председатель комиссии:

*[Подпись]*

Котлярова О.И.

Члены комиссии:

*[Подпись]*

Наймишина Е.А.

*[Подпись]*

Сидяева Т.В.

Косов

Котлярова Т.В.